19日本国特許庁(JP)

@実用新案出願公告

⑫実用新案公報(Y2)

 $\overline{\Psi}3-47750$

Solnt. Cl. 5

識別記号

2000公告 平成3年(1991)10月11日

B 23 K 11/14 11/11

3 1 0 5 7 0

6919-4C 7128-4E

庁内整理番号

(全5頁)

部品送給ヘッド付きスポット溶接ガン 60考案の名称

> 顧 昭60-117383 ②実

> > 貢

開 昭62-25079 63公

22出 願 昭60(1985)7月31日 @昭62(1987)2月16日

四考 案 者 吉 田

神奈川県川崎市多摩区桝形1丁目23番地1号 株式会社電 茂

元社製作所内

株式会社 電元社製作 の出 質 人

神奈川県川崎市多摩区桝形1丁目23番地1号

所

松 本 審査官

実開 昭57-7681 (JP, U) 80参考文献

実開 昭59-20976(JP,U)

1

匈実用新案登録請求の範囲

加圧シリンダにより上下動する上部電極と、こ の上部電極に対向し、かつ出没自在のガイドピン を有する下部電極とを、C形フレームに備えたス 支持プラケツトに支持し、前記フレームにはエア ーシリンダにより下部電極の斜め上方から前進す るスピンドルで下部電極に部品を供給する部品送 給ヘツドと、上部電極の加圧時のストローク量を 応じて設定したストローク範囲を越えたときに、 外部へ警報信号を発する部品欠落監視装置とを装 設し、スポット溶接ガンと部品送給ヘッドとをロ ボツトにより一体的に動き得る構造にした部品送 給ヘツド付きスポツト溶接ガン。

考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この考案は、スポット溶接ガンに関するもので ある。

(従来の技術)

たとえば薄板プレス品に溶接ナットや溶接ボル ト、ワツシャーなどの小物部品を組付ける場合、 一般に定置式スポット溶接機にパーツフィーダを 設置し、そのパーツフィーダから送り出される部 のガイドピンに、エアシリンダによつてスピンド

2

ルを前進させて送り込み、これを上・下電極間で 加圧通電して溶接を行なつている。

(考案の解決しようとする問題点)

しかしながら、このような定置式スポット溶接 ポット溶接ガンを、シフト装置を介してロボット 5 機による部品組付作業は、ワークの取り扱い作業 は主に人手に頼るもので、安全性及び作業能率化 効果は望めない。

一方また、人手に代わる産業用ロボットや他の ローデイング装置を用いた場合は、ワークを支持 検出し、そのストローク量が予め部品の大きさに 10 する治具には充分な機械的強度や溶接位置決めに 要する高い機械的精度が要求され、治具横浩の複 雑・大形化は勿論、いきおい高価となる問題があ つた。

(問題を解決するための手段)

15 そこで、本考案は、上述したような問題を解決 するため、加圧シリンダにより上下動する上部電 極と、この上部電極に対向し、かつ出没自在のガ イドピンを有する下部電極とを、C形フレームに 備えたスポツト溶接ガンを、シフト装置を介して 20 ロボツト支持プラケットに支持し、前記フレーム にはエアーシリンダにより下部電極の斜め上方か ら前進するスピンドルで下部電極に部品を供給す る部品送給ヘッドと、上部電極の加圧時のストロ ーク量を検出し、そのストローク量が予め部品の 品を、プレス品の位置決め孔に挿入した下部電極 25 大きさに応じて設定したストローク範囲を越えた ときに、外部へ警報信号を発する部品欠落監視装



実公 平 3-47750

3

置とを装設し、スポット溶接ガンと部品送給ヘツ ドとをロボットにより一体的に動き得る構造にし たことにある。

(作用)

そして、本考案では、ワークを定位置にセット 5 るところであり、詳細は省略する。 した状態で、部品送給ヘッドと共にスポット溶接 ガンを産業用ロボット等によつて適正な姿勢に修 正しながら、電極を目的位置に挿入した後、速や かに部品送給ヘツドより部品を自動送給して、溶 接を行なうことができる。また溶接ガン及び部品 送給ヘッドが一体に動き得るため、従来厳密な精 度を要していたワーク治具に比べ、精度上及び強 度上、ラフな構造設計でも、溶接位置決めが簡単 で、何ら支障なく溶接を遂行することができる。 (実施例)

以下、本考案の実施例を図面に基づいて詳述す る。

尚、第1図は、本考案を産業用ロボツトのスポ ツト溶接ガンに応用した場合の一例を示す斜視図 であり、第2図は、その側面を示す概略図であ 20 り、第3図は部品送給ヘッドの要部断面図であ る。

第1図~第3図において、本スポット溶接ガン 1はC形フレーム2の上端部に加圧シリンダ3が 4にはホルダ5を介して上部電極6が挿着されて いる。またC形フレーム2の下端部には、上部電 極6と対向すべく下部電極7が電極ホルダ7′を 介して取着されており、この下部電極7にはワー るガイドピン8が出没自在に装入されている。

そして、さらにC形フレームの側面には、パー ツフイーダからフレキシブルな送給管9を通して 送出される溶接ナットNを、下部電極7へ、その 斜め上方から一つ一つ送り込むナット送給ヘッド 35 10が支持棒11へ角度調整できるように取付け られている。

この部品送給ヘッド10は、スピンドル13を エアシリンダ12により下部電極7のガイドピン る位置に設けた部品停止具 1 4 のマグネットMに 保持された溶接ナツトを、その上から離脱させて 下部電極へ送給する、いわゆるスピンドル供給方 式を採用したもので、その具体的方法について は、永久磁石や電磁石を利用してスピンドル先端 に磁気吸着力を作用させるもの、あるいは串刺し によりスピンドルをガイドとして部品を滑降させ るものなど、各種のナット供給方式が知られてい

4

一方、スポット溶接ガンのC形フレーム2に は、前記の送給ヘッド10から上、下電極間の溶 接位置に送られる溶接ナットの送給を確認し、送 給ミスなどによる部品欠落を検出する部品欠落監 視装置15が設置されている。

この部品欠落監視装置15は、電極加圧時の上 部電極6のストロークが予め溶接ナツトの高さに 応じて設定したストローク量をこえたときに、そ の電極移動の変化量を検出して溶接位置への部品 15 の有・無を判定するもので、実質、そのモニタに 使用されるセンサには、光電管やリミットスイツ チ (LS) 等、目的・用途に応じた任意のセンサ が用いられる。本実施例では、加圧シリンダ3の ピストンロッド4に固着されたホルダ5に対し直 角に固着した支持板 16の上に、検出棒 17がピ ストンロッド4と平行して上下方向に高さ調整で きるように螺入されていて、この棒17には予め 溶接ナットの高さを含む電極ストロークに応じた 位置に小さな孔りが明けてある。そして、この棒 固着され、この加圧シリンダ3のピストンロッド 25 17の両サイドには光電管18がC形フレーム2 に固着されたブラケット19により取着されてい て、何らかの理由で部品送給ミスが生じた場合 は、電極加圧時の電極ストローク量が部品の高さ 分だけ下がる結果、検出棒17の孔0に光電管1 クの下側からワークに明けた位置決め孔に嵌入す 30 8の光が通り抜け、これを受光して警報信号を溶 接制御装置などの外部機器に送り、次の電気的及 び/または機械的な諸動作を停止するか、あるい は再度部品送給動作を行うなど、溶接不良製品の 発生を未然に防止するための動作に移る。

スポット溶接ガン1のC形フレーム2は、シフ ト機構20を介してロボツト支持ブラケツト26 に支持されている。このシフト機構20のシフト 板22には、C形フレーム2の両側に固定された ガイド棒21,21′が貫通し、そのガイド棒2 8に前進させることで、スピンドル13と交差す 40 1,21'の外周を取り巻くように挿入した衝撃 吸収用のスプリングS,S'によつて、常時下方向 に押圧力が付勢されていて、しかもこのシフト板 とロポット支持ブラケット26に固着された2本 のレール23,23′とが嵌合して、これをロボ

(3)

実公 平 3-47750

5

ツト支持ブラケツト26に固着したシリンダ24 によつて上下動し得るようにピストンロッド25 と連結し、下部電極7のガイドピン8をワークの 溶接位置に明けた位置決め孔に挿入する際に、シ 次に、以上の構成からなる本考案の動作を第4図 ~第5図に基づき説明する。

なお、第4図は、直交座標系ロボツトに本考案 にかかるスポット溶接ガンを装備した場合の一例 を示す構想図で、スポット溶接ガン1を支持する 10 用となる。 フレーム32はX軸, Y軸, Z軸等の直線運動経 路を駆動モータmにより任意に移動する。また天 井に架設したレール27をトロリー28により吊 り下げられた溶接トランス29と、溶接ガン1の な2次ケーブル31により接続されている。ワー ク治具33は、各軸フレームの移動範囲内におけ る定位置に配置されている。

まず、ワークを自動搬送機などによつてワーク を、ワークの溶接打点位置に向かつて、予め教え 込んだ運きに従つて移動し、適正な方向、角度か ら電極を挿入する。次いで、シフト機構20のシ リンダ24でシフト板22をわずかに上昇してス せ、ガイドピン8をワークの下側から位置決め孔 に挿入する。この上昇時に生ずる多少の衝撃はス プリングS,S'によつて吸収される。

かくして、ガイドピン8がワークに挿入される と、部品送給ヘッド10のエアシリンダ12が作 30 動し、スピンドル13が前進して部品停止具10 に送給された溶接ナットNをガイドピン**8**に到達 送給する。そして上部電極6が下降してワークの 打点位置に送給された溶接ナットNを下部電極 7 と共に挾圧し、溶接に必要な電流を流して両者を 35 装置。

溶接する。

なお、部品送給ミスにより未送給のまま加圧し たときは、溶接ナットの高さだけ電極のストロー クが長くなり、丁度、検出棒17の小さな孔0が フト板22の動作で溶接ガン全体を上昇させる。 5 光電管18の光りを通す位置に下るため、その小 さな孔口を通した光りをセンサがキャッチして繁 報信号を出力し、欠品溶接による溶接不良製品の 発生を防止することができる。なお、ポータブル スポツト溶接ガンの場合は、シフト機構以後は不

6


(考案の効果)

以上で説明したように、本考案によれば、スポ ツト溶接ガンと部品送給ヘツドとをロボツトによ り一体的に動き得るようにしたから、従来の定置 間は、バランサ30により吊されたフレキシブル 15 式スポット溶接機しか利用できなかつた部品送給 システムを、スポット溶接ガンに実現させたこと によつてライン生産の効率化をより一層促進する ことができ、しかもワーク搬送時の位置決め精度 に多少のパラツキがあつてもスポット溶接ガンの 抬具33にセットした後、スポット溶接ガン1 20 動きを修正することによつてこれを吸収でき、ワ ーク搬送時の位置決め精度が不用となり、ワーク 抬具を固定にでき安価に製作することができる。

図面の簡単な説明


第1図は、本考案にかかるスポット溶接ガンの プリング S, S'を抗して溶接ガン全体を上昇さ 25 実施例を示す斜視図。第2図は、本考案のスポツ ト溶接ガンの側面を示す概略図。第3図は、部品 送給ヘッドの要部断面図。第4図は、直交座標系 ロボツトに本考案のスポット溶接ガンを搭載した 場合の側面図。第5図は第4図の正面図。

> 符号の説明、1 ······スポット溶接ガン、2 ·····・ . C形フレーム、3……加圧シリンダ、4……ピス トンロッド、6 ……上部電極、7 ……下部電極、 **10……**部品送給ヘッド、**12……**エアシリン ダ、13……スピンドル、15……部品欠落監視




第 3 図

実公 平 3-47750



第1図





実公 平 3-47750

